

## Termohigrómetro para medir humedad y temperatura CENTER 316



\*Imagen referencial

## Características

### Rango:

Temperatura: -20 ~ 60 °C;  
-4 ~ 140 °C; Humedad: 0 ~ 100% R

### Precisión:

± 0.8 °C, 1.6 °C ± 3% RH

### Resolución:

0.1 °C; 0.1 °F; 0.1% de HR

### Temperatura de operación:

0 °C ~ 40 °C (<80% RH)



\*Imagen referencial

## Medio Ambiente



El Medidor de Temperatura y Humedad de Tamaño Compacto CENTER 316 destaca por contar con función apagado automático para ahorro de batería y función máx. / Mín.

- Punto de rocío y medición de temperatura de bulbo húmedo.
- Tiempo de respuesta rápido.
- Apagado automático para ahorrar batería.
- Función máx. / Mín.
- Pantallas duales: pantalla principal de humedad; Pantallas secundarias para Temperatura.

Valiometro

● **Temperatura de almacenamiento:**  
-10 °C ~ 60 °C (<70% HR)

● **Batería:** batería de 9V

● **Dimensiones:**  
240x54x34 mm

● **Peso:**  
Aprox. 220g